

## 令和3年度通学路安全点検記録

場所：音威子府駅前 国道40号交差点付近

内容：空き店舗 老朽化による落雪止め落下の恐れがあり危険

対応：令和4年6月に空き店舗取り壊しを行い対応済み

【取り壊し前】



【取り壊し後】

